Pflegeanleitung für Ihren Massivholztisch aus **Fichte**.

> Fichte ist ein helles, weiches Nadelholz mit feiner, gerader Maserung. Als Möbelholz bringt es einen hellen, freundlichen Charakter — braucht aber mehr Rücksicht als harte Hölzer.

Allgemeine Pflege im Alltag

- Entfernen Sie Verschmutzungen so schnell wie möglich mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch und reiben Sie die Oberfläche anschließend trocken.
- Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten umgehend auf — besonders Kaffee, Wein und Säfte können sichtbare Ränder hinterlassen.
- Weniger ist mehr: eine regelmäßige Reinigung mit einem trockenen Baumwolltuch ist meist ausreichend.
- Chemikalien, Alkohol, Färbemittel, Nagellackentferner und aggressive Reiniger niemals direkt auf die Oberfläche bringen.
- Keine heißen oder nassen Gegenstände direkt auf das Holz — Untersetzer und Topflappen nutzen.

Je nach Oberfläche

Ihr Tisch ist entweder **geölt** oder **lackiert** — die Pflege unterscheidet sich. Welche Variante Sie haben, steht auf dem Lieferschein oder in der Produktbeschreibung.

GEÖLTE OBERFLÄCHE

- Nur mit leicht feuchtem Tuch wischen, keine Seifenlösungen.
- 1–2× pro Jahr mit farblosem Pflegeöl dünn nachölen.
- Kleine Kratzer längs der Maserung anschleifen und erneut ölen.
- Wasserränder vorsichtig mit Öl behandeln — sie verschwinden oft nach Tagen.

LACKIERTE OBERFLÄCHE

- Mit nebelfeuchtem Tuch und mildem Reiniger abwischen, danach trocken nachwischen.
- Niemals nachölen — der Lack schließt die Oberfläche bereits.
- Keine Mikrofasertücher — sie können den Lack mattieren.
- Kratzer im Lack nur fachgerecht ausbessern — bei größeren Schäden gerne an uns wenden.

Standortwahl & Raumklima

- Direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit vermeiden — die Oberfläche vergilbt sonst.
- Direkte Nähe zu Wärmequellen (Ofen, Kamin, Heizkörper) vermeiden — zu nah stehendes Holz kann reißen und Harz austreten.
- Ideal: Raumtemperatur 20–23 °C, Luftfeuchte 45–60 %.

> **Besonderheit Fichte:** Fichte ist weich — Druckstellen und Kratzer entstehen leichter als bei Hartholz, deshalb Teller, Vasen und Töpfe am besten auf Untersetzern abstellen. Harzeinschlüsse und kleine Harz-Austritte sind typisch und kein Mangel. Unter Licht vergilbt Fichte mit der Zeit sichtbar. Nur für den Innenbereich.

Auf einen Blick

Holzart: **Fichte massiv**	Charakter: hell, weich
Oberfläche: geölt oder lackiert	Reinigung: Baumwolltuch, nebelfeucht
Nachölen (geölt): 1–2× jährlich	Nachölen (lackiert): nicht nötig
Raumtemperatur: 20–23 °C	Luftfeuchte: 45–60 %