# Pflegeanleitung für Ihren Massivholztisch aus **Pinie**.

> Pinie ist ein warmes, lebhaftes Nadelholz mit hellgelben bis rötlichen Tönen und charakteristischen Astlöchern. Als weicheres Holz braucht es im Alltag etwas mehr Rücksicht als Eiche oder Akazie.

## Allgemeine Pflege im Alltag

- Entfernen Sie Verschmutzungen so schnell wie möglich mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch und reiben Sie die Oberfläche anschließend trocken.
- Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten umgehend auf — besonders Kaffee, Wein und Säfte können sichtbare Ränder hinterlassen.
- Weniger ist mehr: eine regelmäßige Reinigung mit einem trockenen Baumwolltuch ist meist ausreichend.
- Chemikalien, Alkohol, Färbemittel, Nagellackentferner und aggressive Reiniger niemals direkt auf die Oberfläche bringen.
- Keine heißen oder nassen Gegenstände direkt auf das Holz — Untersetzer und Topflappen nutzen.

## Je nach Oberfläche

Ihr Tisch ist entweder **geölt** oder **lackiert** — die Pflege unterscheidet sich. Welche Variante Sie haben, steht auf dem Lieferschein oder in der Produktbeschreibung.

### GEÖLTE OBERFLÄCHE

- Nur mit leicht feuchtem Tuch wischen, keine Seifenlösungen.
- 1–2× pro Jahr mit farblosem Pflegeöl dünn nachölen.
- Kleine Kratzer längs der Maserung anschleifen und erneut ölen.
- Wasserränder vorsichtig mit Öl behandeln — sie verschwinden oft nach Tagen.

### LACKIERTE OBERFLÄCHE

- Mit nebelfeuchtem Tuch und mildem Reiniger abwischen, danach trocken nachwischen.
- Niemals nachölen — der Lack schließt die Oberfläche bereits.
- Keine Mikrofasertücher — sie können den Lack mattieren.
- Kratzer im Lack nur fachgerecht ausbessern — bei größeren Schäden gerne an uns wenden.

## Standortwahl & Raumklima

- Direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit vermeiden — die Oberfläche kann ungleichmäßig ausbleichen oder nachdunkeln.
- Direkte Nähe zu Wärmequellen (Ofen, Kamin, Heizkörper) vermeiden — zu nah stehendes Holz kann reißen und Harz austreten.
- Ideal: Raumtemperatur 20–23 °C, Luftfeuchte 45–60 %.

> **Besonderheit Pinie:** Astlöcher und lebhafte Maserung sind typisch und kein Mangel. Als weicheres Holz entstehen Druckstellen und Kratzer leichter als bei Hartholz. Bei neuen Möbeln kann in den ersten Monaten etwas Harz austreten — das lässt sich vorsichtig abwischen und flaut mit der Zeit ab. Nur für den Innenbereich geeignet.

## Auf einen Blick

| | |
|---|---|
| Holzart: **Pinie massiv** | Charakter: warm, lebhaft, weich |
| Oberfläche: geölt oder lackiert | Reinigung: Baumwolltuch, nebelfeucht |
| Nachölen (geölt): 1–2× jährlich | Nachölen (lackiert): nicht nötig |
| Raumtemperatur: 20–23 °C | Luftfeuchte: 45–60 % |